ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 247
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.07.2019
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:	ಉತ್ತರಗಳು:
ಅ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗದ್ದೆಯ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡು/ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆಯ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡು/ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 182.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 440.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ	2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರೂ. 182.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 30 ಅತಿ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂಳುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಒಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕ ಕೆಳಗೆ) 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 440.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ	ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು?	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.125.21 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ 2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	**2018-19**	182.00	125.21
2	**2019-20**	440.00	-

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 03 LCQ 2019

(ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 247ಕ್ಕೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಷರಾ
				2018-19	2019-20	
		3	4	5	6	7
1	2018-19	30	182.00	-	125.21	30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	2019-20	20	440.00	-	0.00	20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	**50**	**622.00**	**0.00**	**125.21**	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 247ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ		ಷರಾ
				2018-19	2019-20	
1	2	3	4	5	6	7
1	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಐಗೂರು ಪಿಕಪ್ ನಾಲೆಯು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಏರಿಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	-	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	-	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೂಡಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	-	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ನಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಸೈಟ್ ನಂ - 1 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	-	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ನಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಸೈಟ್ ನಂ - 2 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	-	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೆದಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಹಾಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಗೊಂದಿಬಸವನಹಳ್ಳಿಯ ರಂಡೆಕೆರೆ ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಾನ್‌ಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	-	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಾ ಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯ ತೋಡಿನ ಏರಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	-	1.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅಚ್ಚಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿಯ ತೋಡಿನ ಏರಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	-	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69 ಎ ನ ಎನ್.ಡಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಯಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.50	-	2.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಲೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಚೈ 1.00 ರಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಕುಸಿದು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	-	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೋಟೆಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಸುರೇಶ ರವರ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ತೋಡಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

1	2	3	4	5	6	7
13	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಲಕ್ಕುಂದ ಪಿಕಪ್ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	-	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದೇವನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	-	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ತೂಬು ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	-	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕೀರೆಹೊಳೆದಂಡೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	-	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಂತಿಪಾಲ ಐಮುಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	-	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮೇಘತ್ತಾಳು ಗ್ರಾಮದ ತಂತಿಪಾಲ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮೇಘತ್ತಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ದೇರಂಡ)	5.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕೂಳಿಮೂಡಂಡ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ).	5.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಾಲೂರು ಸೇತುವೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ)	5.00	-	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿ ಪಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	-	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಂಡಿಗುಂಡಿ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	-	11.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚ್ಚಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	-	9.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಬಿಳಿಗೇರಿ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

1	2	3	4	5	6	7
27	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕೇರ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ. ಹೊಳೆಗೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮನೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾದಾಪುರ ಹೊಳೆ ಬದಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮನೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆಯ ಬದಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಬಲಬದಿ) ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಾಪುರ ಮತ್ತು ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಜಂಬೂರು ಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	-	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	**182.00**	**0.00**	**125.21**	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 247ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ		ಷರಾ
			2018-19	2019-20	
1	3	4	5	6	7
1	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಕೋಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ತೋಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಿಕಂಡ (ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ -1) ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ತೋಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಿಕಂಡ (ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ -2) ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ತೋಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತೆಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ತೋಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆ ಬಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ತೋಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ತೋಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	58.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ತೋಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ತಿಯ ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯಕುಟೀರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	19.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ತಿಯ ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ತಲೆಬೈಲುಹಡ್ಲು ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	9.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ತಿಯ ತಂತಿಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರುವಾಲೆಗದ್ದೆ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	28.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ತಿಯ ತಂತಿಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ವಾಡಂಡ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	20.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

1	3	4	5	6	7
12	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ತಂತಿಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇರಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	20.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ತಂತಿಪಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಐಮುಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	17.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಪ್ರಸನ್ನ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಬ್ಬಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	54.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಜಗಧೀಶ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚೌಂಡಿಗುಂಡಿ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	7.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಮಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	14.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆಯ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	15.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುದಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಯಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲ್ಲಿತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	15.00	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	**440.00**	**0.00**	**0.00**	